

## **LP** Bulletin

2009年03月06日星期五

## 627 號公告—3/09—照明不良—全球

最近發生了一起某輪一名船員掉進某個敞開的艙口的事故,鑒此,協會相信有必要強調因照明不良引起的危險。

事發當時,兩艘船並排靠泊在一起,最外向海面的船上的一名船員想將水管接到碼頭上接載 淡水。爲此,他需要繞過位於本船及碼頭之間的另一艘船,在他越過該船時他經過了一處燈 光照明不良的區域,結果掉進某個敞開的艙口。

照明不良引發的一些主要的風險包括滑倒、絆倒以及摔倒,但應當記住,如果照明燈光不足, 發生事故的可能性會大大提高。無論是在未提供適當照明的區域作業,還是通過某處根本沒 有照明的區域,這個問題的嚴重性均不容忽視。



應當特別注意爲所有通道、甲板開口、過道以及緊急出口提供適當的照明。如果使用臨時照明,應當對其作全面的檢查並作安全的裝備,所有電線應當固定以防止引發進一步的風險。

在這方面,英國海事及海岸警衛隊商船海員安全作業操作規則第 13 章第 4 節提供了有用的資訊。請參看以下鏈結獲取進一步資訊:

http://www.mcga.gov.uk/c4mca/mcga07-home/workingatesea/mcga-healthandsafety/mcga-dqs-shs-health and safety/mcga-coswp-2008.htm

資訊來源: 防損部

電話: +44 20 7204 2217

電郵: lossprevention.ukclub@thomasmiller.com

