

LP Bulletin

2012年2月24日星期五

公告813號-02/12-系泊作業的變更-義大利奇維塔韋基亞

協會獲悉,於奇維塔韋基亞港多利瓦達利喀·諾德(Torrevaldaliga Nord)碼頭並靠的系泊 作業有所改變。依現有規定,由當地系泊協會負責每 4 個小時對並靠船舶的系泊纜繩進行安全 性檢查。系泊作業的變更詳情如下。

引文:

奇維塔韋基亞港務當局 29/10 號命令第 10 條規定的新內容——多利瓦達利喀·諾德 (Torrevaldaliga Nord) 碼頭

第 10 條——並靠。在進一步對天氣情況評估和預報的前提下,港務當局可授權一艘多用途 船舶與另一艘巴拿馬型船舶臨時並靠。

爲保證系泊/離靠作業的安全,禁止多艘多用涂船舶與超巴拿馬型船舶的臨時並靠。

依前述第 1 款規定並靠的,如奇維塔韋基亞港務當局無相反規定,當地系泊協會應通過定 時(每 4 小時)檢查以控制兩並靠船的系泊環境;該等檢查應包括,特別是,巴拿馬型船舶的 船艉系泊纜繩與多用途船舶的船艏系泊纜繩的交叉情況;應立即向港務當局的管理部門彙報檢 **查結果**。

如相關監控顯示,爲船舶的安全起見,需要心變其中一艘或兩艘船舶的系泊,應將該等評 估資訊告知相應船長,且應與相關控制室進行溝通。

關於前述檢查的有效期,考慮到當地的天氣情況、裝/卸速率、船舶長度及任何因港口作業 (因技術原因或其他原因引起)引起的中止期間,奇維塔韋基亞港務當局可能下發與前述第3 款規定不同的通知。

依照前述第3及4款規定的程式與時間提供的服務,除負責系泊作業的公司(系泊隊)與相 關船舶的船東之間先前有約定之外,應依照奇維塔韋基亞港務當局 2011 年 1 月 7 日下發的第 4/2011 號命令的第4及7款的規定支付相關費用。

UK P&I CLUB IS MANAGED BY THOMAS



LP Bulletin

在主要碼頭並靠的,如多用途船舶離港,爲保證系泊的安全,港務當局可命令巴拿馬型船舶自碼頭接岸端(船舶並靠處)移至單靠位置。

2011年12月19日

注:斜體字部分附於第 107/11 號命令上。

引文結束

協會在此提醒各成員,如需進行前述系泊作業,請聯繫當地代理瞭解具體情況。

資訊來源: Fabrizio Paratore

NOBILONI & PARATORE

Rome, Italy

f.paratore@noblex.it

UK P&I CLUB
IS MANAGED
BY THOMAS
MILLER