UK P&I CLUB

Viernes, 8 de enero de 2016

Boletín 1074 – 01/16 – Licuefacción de Carga a Granel (Recordatorio) - Sudeste de Asia

La Asociación quisiera recordar a sus Miembros sobre los continuos problemas con las mercancías propensas a licuefacción procedentes del Sudeste de Asia y, en particular, a los cargamentos de mineral de níquel desde Filipinas y la bauxita desde Malasia.

Recientemente hemos recibido informes meteorológicos adversos para algunas zonas del Sudeste de Asia. Las fuertes lluvias en la región están afectando a los depósitos e incrementando el contenido de humedad de los cargamentos.

A lo largo de los años el Club ha publicado diversos boletines y circulares sobre estos temas. Nos gustaría recordar a nuestros Miembros la obligación de notificarnos de antemano si pretenden cargar mineral de níquel desde puertos en Indonesia y Filipinas. También recomendaríamos que los Miembros nos informen si tienen proyectado cargar bauxita desde Malasia.

A través del enlace incluido en la versión inglesa de este boletín se puede acceder al último informe de nuestro corresponsal local en Filipinas.

Fuente de información:

lossprevention.ukclub@thomasmiller.com