


2010年07月23日星期五

707 號公告—07/10—輸油管道爆炸—中國大連

協會現就大連灣輸油管道大爆炸及其引發的漏油事故向會員更新相關情況。

上周，一艘油輪在進行卸貨作業時發生輸油管道爆炸，引起火災，導致約 1500 噸原油溢出流入大海。若干專用清油船和漁船根據部署協助清理作業。



在最初的作業停止和中斷後，集裝箱作業已恢復正常，但油輪及乾散裝區仍會有中斷作業的情況。我們還留意到若干船舶在港口受油污污染，漏油隨著潮汐潮流漂入航道。如果發現船舶受油污污染，應在其離港前安排船體清理。經船體檢查並獲得海事局批准後，船舶方可離港。由於大連的人力物力資源有限，部分船舶可能因等待船體清理而造成延誤，因此最好提前安排相關清理作業。

協會建議各會員在到港前聯繫當地代理或協會聯繫人瞭解最新資訊。在某些情況下，最好繞航至鮫魚圈或錦州以避免因該事件導致延誤。

資訊來源： 華泰保險經紀有限公司
www.huatai-serv.com