



2018年10月18日 星期四

## 防損公告 1159--10/18--貨艙失火--紐西蘭交通事故調查委員會 (TAIC)

紐西蘭交通事故調查委員會近日向協會通告了一起因照明系統導致的貨艙失火案件。建議會員考慮使用 LED 燈這類燈具，以避免放射高熱量的光源給船舶帶來的潛在危險。

引文：

*船上發生的火災，是由裝卸作業燈（內部為反射性白熾燈）散發出來的熱量，點燃木材貨物所致。*

*儘管反射性白熾燈會產生熱量是眾所周知的事情，此次調查結果，還是為船舶設計機構、船東以及船舶運營商提供了寶貴的資訊，使他們能更嚴謹地選擇船舶貨艙內和其他部位的照明設備。與反射性白熾燈性能相似、且不易產生過高溫度的選擇有很多，例如LED 燈具。*

引文結束

### 資訊來源

防損部/紐西蘭交通事故調查委員會 (TAIC)