



2018年12月17日 星期一

## 防損公告 1161 號-18 年 12 月-關於沙烏地阿拉伯禁止加油歧管滴流取樣

協會近期收到通知，在沙特朱拜勒的 Sabtank 碼頭內不允許進行加油歧管取樣。

國際保賠協會秘書處派人到 Sabtank 碼頭進行調查，並提供建議如下：

### 引言

“在朱拜勒 Sabtank 碼頭的任何工業港內，若非該船有非常密閉的取樣系統，均不予進行加油歧管取樣。同時，針對一些需要特殊取樣許可的貨物，沙特海關總署也實施了相應限制。幾年前，一次加油歧管取樣引起了一場大火，這件事過後，相關部門紛紛開始推行取樣的安全規範。此後，在面對有加油歧管取樣需求的船隻時，對比不進行取樣而可能帶來的貨損索賠，防止因取樣而引起惡性事件的發生對風險評估來講更為重要；因此，該禁止令為理性考慮的結果。”

### 引言結束

該項禁止令可能會對貨物品質索賠或糾紛的處理產生嚴重影響，希望各油輪會員注意。

消息來源：  
防損部