



2018年12月17日 星期一

防损公告 1161 号-18年12月-关于沙特阿拉伯禁止加油歧管滴流取样

协会近期收到通知，在沙特朱拜勒的 Sabtank 码头内不允许进行加油歧管取样。

国际保赔协会秘书处派人到 Sabtank 码头进行调查，并提供建议如下：

引言

“在朱拜勒 Sabtank 码头的任何工业港内，若非该船有非常密闭的取样系统，均不予进行加油歧管取样。同时，针对一些需要特殊取样许可的货物，沙特海关总署也实施了相应限制。几年前，一次加油歧管取样引起了一场大火，这件事过后，相关部门纷纷开始推行取样的安全规范。此后，在面对有加油歧管取样需求的船只时，对比不进行取样而可能带来的货损索赔，防止因取样而引起恶性事件的发生对风险评估来讲更为重要；因此，该禁止令为理性考虑的结果。”

引言结束

该项禁止令可能会对货物质量索赔或纠纷的处理产生严重影响，希望各油轮会员注意。

消息来源：
防损部