


2009年1月02日星期五

617 號公告—1/09—水密門的設計缺陷—全球

協會在此提醒會員注意存有會製造人身傷害危險的水密門的某種鎖閉機關。

協會正在處理某個案子，當中一名船員在一艘新造船舶上操作水密門時受傷。正如您從下圖可見，操作手柄跨越一根垂直杆，而該垂直杆是鎖閉機關另一部份運動機件。在將手柄下壓以關閉水密門的過程中，這兩部份機件逐漸靠近，形成了一種剪切運動。



在事故中，涉案船員的一個手指被這兩部份機件夾住而受傷。此種傷情可能會嚴重影響船員履行船上職務的能力，從而可能導致他被遣返以及船舶的延誤。

協會關注的是，其他船舶的水密門也可能裝配了類似的機件。如有此類設計，我們建議會員提醒船員注意操作此種門潛在的危險，並採取措施更換相關機制，或者通過其他方法防範傷害事故的發生。

資訊來源： UK 保賠協會防損部
電話：+44 (0)20 7204 2217
電郵：lossprevention.ukclub@thomasmiller.com
網址：http://www.ukpandi.com/ukpandi/infopool.nsf/HTML/Homepage_LP