

2016年10月20日 星期四

防损公告 1115 号——10/16——扫气箱内人员严重受伤——全球

近期，协会处理了两起在常规检查和清扫主机扫气箱时发生的人员手臂严重受伤的事故（新加坡/美国）。

在这两起事故中，轮机员在扫气箱内拍照时，右臂严重受损，对其未来工作生活造成不可挽回的影响。

我们建议，在扫气箱内开始任何作业之前，应评估风险，并明确沟通方式。若需要对气缸内部或工作中的活塞周边进行拍照，可使用自拍杆辅助拍摄。直接进入拍摄气缸内部十分危险，应绝对禁止。

扫气箱亦是封闭处所，因此进入箱内作业时应遵守相应的进入程序。

消息来源

防损部