

2010年07月09日星期五

705 號公告—07/10—有瑕疵的救生圈—全球範圍

協會獲悉瑞典運輸管理機構查出 Veleria S Giorgio 生產的 Altura 系列救生圈存在重大瑕疵。

經查，上述救生圈的反光帶下有 15 毫米的小孔，可導致救生圈進水。Veleria S Giorgio 提供了檢測該系列救生圈的說明，具體如下：

1. 救生圈稱重；
2. 撕下蓋住孔口的四條反光帶中的一條；
3. 檢查救生圈是否填滿泡沫材料；
4. 如果救生圈未填滿泡沫材料，將救生圈放入水中浸泡數分鐘，讓水流入救生圈；
5. 再次稱重，對比首次稱重的結果，差值應不超過 400 克。



如果兩次稱重的結果相差超過 400 克，該救生圈應被淘汰和更換。

協會建議各會員檢查所有救生圈，並在必要時實施上述檢測。有瑕疵的救生圈可退回供應商。

資訊來源： Veleria S Giorgio
info@veleriasangiorgio.com