

2010年07月09日星期五

705 号公告—07/10—有瑕疵的救生圈—全球范围

协会获悉瑞典运输管理机构查出 Veleria S Giorgio 生产的 Altura 系列救生圈存在重大瑕疵。

经查，上述救生圈的反光带下有 15 毫米的小孔，可导致救生圈进水。Veleria S Giorgio 提供了检测该系列救生圈的说明，具体如下：

1. 救生圈称重；
2. 撕下盖住孔口的四条反光带中的一条；
3. 检查救生圈是否填满泡沫材料；
4. 如果救生圈未填满泡沫材料，将救生圈放入水中浸泡数分钟，让水流入救生圈；
5. 再次称重，对比首次称重的结果，差值应不超过 400 克。



如果两次称重的结果相差超过 400 克，该救生圈应被淘汰和更换。

协会建议各会员检查所有救生圈，并在必要时实施上述检测。有瑕疵的救生圈可退回供货商。

信息来源： Veleria S Giorgio
info@veleriasangiorgio.com