

2013 年 9 月 13 日 星期五

防损公告 910 号——09/13——蟹壳粉——全球

近来的一起事故引发了对集装箱内蟹壳粉自燃导致火灾的问题的关注。

协会近来接到通知，从加拿大哈利法克斯运往日本装有蟹壳碎和蟹壳粉的集装箱发生了冒烟现象。烟雾是在船舶航行至洛杉矶和奥克兰之间发现的，随后集装箱在奥克兰卸载并运到堆场内的安全地点。将货物从集装箱中倒出，并由消防部门用水龙带冲洗。

该集装箱原装载于甲板上，受到阳光直射，环境温度达到 95 华氏度左右，因此导致了自燃。

蟹壳粉不同于鱼粉，未被归类为危险货物，但二者具有相似的特性，若装船时，堆载于阳光直射或靠近热源的环境中，均易发生自燃。

由于没有关于安全运输蟹壳粉的相关规定，协会建议按照与《国际海运固体散装货物章程》中关于鱼粉（UN2216）的要求（2010 年版第 171 页）相似的规则装卸、堆载和运输蟹壳粉。

信息来源: George Radu
Thomas Miller (美国)
美国旧金山
SanFrancisco.ukclub@thomasmiller.com