



Viernes, 25 de julio de 2014

## **Boletín 983 – 07/14 – Mineral de Níquel transportado como Mineral de Hierro – Indonesia**

**El Club ha sido advertido de dos cargamentos de mineral de níquel que presuntamente se estaban preparando para ser transportados bajo la designación oficial de Transporte de Carga a Granel como Mineral de Hierro.**

En un intento de eludir la actual prohibición de las exportaciones de Mineral de Níquel en Indonesia, y en contravención del Código IMSBC, estos dos cargamentos se ofrecían para su transporte como Mineral de Hierro.

El Club aconseja a los armadores, fletadores y operadores de buques de carga a granel que tomen todas las medidas posibles para confirmar la composición de los cargamentos que se les ofrezcan en Indonesia para su transporte.

En la versión original inglesa de este boletín se incluye un enlace al artículo de Reuters sobre este tema.

### **Fuente de información:**

Reuters  
[www.reuters.com](http://www.reuters.com)

Intercargo  
[www.intercargo.org](http://www.intercargo.org)

UK P&I Club Loss Prevention Dept  
[lossprevention.ukclub@thomasmiller.com](mailto:lossprevention.ukclub@thomasmiller.com)