

2010年07月23日星期五

## 707号公告—07/10—输油管道爆炸—中国大连

协会现就大连湾输油管道大爆炸及其引发的漏油事故向会员更新相关情况。

上周，一艘油轮在进行卸货作业时发生输油管道爆炸，引起火灾，导致约 1500 吨原油溢出流入大海。若干专用清油船和渔船根据部署协助清理作业。



在最初的作业停止和中断后，集装箱作业已恢复正常，但油轮及干散装区仍会有中断作业的情况。我们还留意到若干船舶在港口受油污污染，漏油随着潮汐潮流漂入航道。如果发现船舶受油污污染，应在其离港前安排船体清理。经船体检查并获得海事局批准后，船舶方可离港。由于大连的人力物力资源有限，部分船舶可能因等待船体清理而造成延误，因此最好提前安排相关清理作业。

协会建议各会员在到港前联系当地代理或协会联系人了解最新信息。在某些情况下，最好绕航至鲅鱼圈或锦州以避免因该事件导致延误。

信息来源： 华泰保险经纪有限公司  
[www.huatai-serv.com](http://www.huatai-serv.com)