

# 防损公告

2008年5月2星期五

## 578号公告—5/08—污水罚款—巴统，乔治亚

协会了解到，最近某会员的船舶在巴统港排放处理过的污水时因为违反了乔治亚的相关规定而被当局处以 65,218 拉里（44,978 美元）的罚款。

来自乔治亚环境保护部门的两名防污检查官员登上该轮，查验船舶的国际防油污证书、国际防污水证书、油类记录簿第一部分、垃圾储存区、压载水报告表、其中一个压载舱的密度、机舱油箱测量、污水柜，并在污水从污水柜排放的最后过程中抽取了污水样本。

七名海岸警卫队官员和四名防污控制部官员在船上停留了两个小时以后，他们通知船长，污水样本经检验不符合乔治亚的相关规定。

此后，相关官员在船上进行了数小时的调查和提取证词，然后向船长签发了一份声称船舶被扣留，直到船方支付约 65,000 拉里的违规罚款后才释放的文件。

当时，船上的污水排放阀已被当局关闭及加封。在巴统港，没有其它措施可以处置经过处理的废弃物，也没有相关设施可以接收污水。

第二天，上述争议被提交法庭审理，法庭正式发布了处以 65,218 拉里（44,978 美元）罚款的决定。此事件正在调查当中，但是据船员报告，污水柜完全符合船舶船旗国的规定，且状况良好。

会员在该港如遭遇类似的情形，应当及时联络协会驻当地的通讯代理寻求帮助。

信息来源: Michael Bowen  
资深理赔董事, L4 地区组  
电话: +44 20 7204 2114  
电邮: [london4.ukclub@thomasmiller.com](mailto:london4.ukclub@thomasmiller.com)

如需进一步讯息, 请联系托马斯米勒保赔有限公司防损部, 电话: +44 207 204 2307,  
传真: 44 207 283 6517, 电子邮件: [lossprevention.ukclub@thomasmiller.com](mailto:lossprevention.ukclub@thomasmiller.com)