



2012年4月13日星期五

公告819號—04/12—進口集裝箱輻射超標—美國

本協會近日知道，由於輻射超標，若干進口到美國的集裝箱已在卸貨港被扣留。此次輻射是含鈾-60的金屬廢料所致，該廢料可能是因為在製造過程中出現疏忽而進入產品。扣留的集裝箱裝載的是衛浴產品，產地是中國和印度。

美國海關與邊境保護局是有程序檢測這些產品，並防止它們流入美國。如果美國海關與邊境保護局命令將集裝箱遣返至生產國，本協會建議船公司採取下列措施：

1. 在集裝箱上船之前必須將其進行隔離處理
2. 使用聯合國(UN)運輸指數標記，在集裝箱的各面標上黃色的三級輻射標記
3. 裝艙單應將貨物列為“IMDG / IMO放射材料第7級”
4. 除了放射標誌外，集裝箱的箱門處還應貼上“請勿打開”的標誌
5. 在外表面的任何位置，運輸輻射級別不應超出2毫西弗特(mSv)。
6. 集裝箱應置於遠離船員的位置，以降低輻射對船員危害的機會
7. 船舶最多僅能承運100個裝載放射物的集裝箱
8. 收到貨物後，這些貨物應置於安全位置，及時通知有關部門，並應發出有關進一步行動的請求

船公司的集裝箱目前處於扣留狀態，可能需要數月才能重新投入使用。在港口的存放費用以及遣返的海運費均須由托運人承擔。我們建議，當集裝箱清空並返回後，船公司應在重新使用前請有資質的人士檢查這些集裝箱的輻射級別。

資訊來源： George Radu
Thomas Miller 保險服務公司
www.george.radu@thomasmiller.com