

2012年6月1日 星期五

公告 827 號—06/12—富鋅副產品—黑山共和國，巴爾

最近兩起事故引起了人們對堆存的富鋅副產品水分含量的關注，該副產品從黑山共和國巴爾出口。

在最近的一起事故中，本協會不得不處理由於裝載的富鋅貨物的水分含量超過了適運水分限量（TML）而造成的後果，處理的結果就是要求該事故船舶在中途停泊港



卸載所有貨物，使貨物乾燥至可接受的標準。關於其中一個貨艙的貨物情況，請見附圖。

協會建議：打算從黑山共和國裝運含鋅貨物、含氧化鋅貨物、精煉鋅或硫化鐵礦的會員應當謹慎行事，並同協會聯繫以獲取相關建議。

資訊來源： 防損部

倫敦

www.lossprevention.ukclub@thomasmiller.com

www.ukpandi.com/loss-prevention