

2012年6月1日 星期五

公告 827 号—06/12—富锌副产品—黑山共和国，巴尔

最近两起事故引起了人们对堆存的富锌副产品水分含量的关注，该副产品从黑山共和国巴尔出口。

在最近的一起事故中，本协会不得不处理由于装载的富锌货物的水分含量超过了适运水分限量（TML）而造成的后果，处理的结果就是要求该事故船舶在中途停泊港



卸载所有货物，使货物干燥至可接受的标准。关于其中一个货舱的货物情况，请见附图。

协会建议：打算从黑山共和国装运含锌货物、含氧化锌货物、精炼锌或硫化铁矿的会员应当谨慎行事，并同协会联系以获取相关建议。

信息来源： 防损部

伦敦

www.lossprevention.ukclub@thomasmiller.com

www.ukpandi.com/loss-prevention