

2015年9月25日 星期五

防損公告 1060 號——09/15——北大西洋露脊鯨——美國

繼第 855 號公告，協會再次提醒會員注意遵守美國海岸的限速規則。

為減少北大西洋露脊鯨遭遇船舶碰撞的危險，實施該限速規則。

建議海員繞開這些限速區或將船速降至十節以下。

限速水域和實施期限參《美國聯邦法規》[50 CFR 224.105](#)。

根據《美國聯邦法規》，如航行所在水域的海洋、水文和/或氣象條件使船舶操縱嚴重受限，在合理的必要情況下，船舶可以按安全航行的速度行船而不必保持十節速度，但前提是必需經船上領航員（若無領航員則經船長）確認。如船舶不按十節速度航行的，應將其原因、實際速度、航行的經緯跨度以及變速時間和時長等登記在船舶航海日記裡。船長應確保航海日記相關記錄的準確性，簽字確認並寫明日期。

資訊來源

防損部