

2015年9月25日 星期五

防损公告 1060 号——09/15——北大西洋露脊鲸——美国

继第 855 号公告，协会再次提醒会员注意遵守美国海岸的限速规则。

为减少北大西洋露脊鲸遭遇船舶碰撞的危险，实施该限速规则。

建议海员避开这些限速区或将船速降至十节以下。

限速水域和实施期限参《美国联邦法规》[50 CFR 224.105](#)。

根据《美国联邦法规》，如航行所在水域的海洋、水文和/或气象条件使船舶操纵严重受限，在合理的必要情况下，船舶可以按安全航行的速度行船而不必保持十节速度，但前提是必需经船上领航员（若无领航员则经船长）确认。如船舶不按十节速度航行的，应将其原因、实际速度、航行的经纬跨度以及变速时间和时长等登记在船舶航海日记里。船长应确保航海日记相关记录的准确性，签字确认并写明日期。

信息来源

防损部