

防損公告

2008年2月8日星期五

565 號公告—2/08—在貨艙內的致命跌落—全球

澳大利亞運輸安全局的調查表明，某散貨船的一名船員在工作了一天後可能由於疲勞而從貨艙內的階梯上跌落。

澳大利亞運輸安全局的海事安全調查還查明，該名船員還可能因為他所攜帶的器材，以及汗水和鹽酸混合物對他的皮膚和雙眼的刺激而受到干擾。

上述事故發生在該名船員結束一天的工作，離開貨艙的時候。他之前呆在貨艙內用鹽酸噴射和清潔髒污的部位，為運輸下一船貨物作準備。

澳大利亞運輸安全局的調查結果表明，船舶的安全管理系統未能有效地確保船員在使用鹽酸清潔貨艙之前先作一項風險評析。調查還發現，船員並不知道材料安全資料表所記載的安全訊息。

澳大利亞運輸安全局遂發佈了以下兩則安全建議公告，以期防止類似的事故在將來再度發生：

MS20080001

船舶的安全管理系統未能有效地確保船員在執行使用鹽酸清潔準備貨艙的危險作業之前先作正式的風險評析。

澳大利亞運輸安全局建議船舶經理人應當考慮該項安全問題所涉及的安全事項，並在適當的時候採取糾正措施。

MS20080002

船員並不知道材料安全資料表所記載的安全訊息。澳大利亞運輸安全局建議，船舶經理人應當考慮該項安全問題所涉及的安全事項，並在適當的時候採取糾正措施。

您可以經由下列鏈結從澳大利亞運輸安全局的網站找到上述調查報告的全文。

http://www.atsb.gov.au/publications/investigation_reports/2007/MAIR/mair244.aspx

資訊來源： 澳大利亞運輸安全局
電話：(02) 6274 6141
電郵：atsbinfo@atsb.gov.au
網址：www.atsb.gov.au

如需進一步訊息，請聯繫托馬斯米勒保險有限公司防損部，電話：+44 207 204 2307，
傳真：44 207 283 6517，電子郵件：lossprevention.ukclub@thomasmiller.com