

防损公告

2008年2月8日星期五

565号公告—2/08—在货舱内的致命跌落—全球

澳大利亚运输安全局的调查表明，某散货船的一名船员在工作了一天可能由于疲劳而从货舱内的阶梯上跌落。

澳大利亚运输安全局的海事安全调查还查明，该名船员还可能因为他所携带的器材，以及汗水和盐酸混合物对他的皮肤和双眼的刺激而受到干扰。

上述事故发生在该名船员结束一天的工作，离开货舱的时候。他之前呆在货舱内用盐酸喷射和清洁脏污的部位，为运输下一船货物作准备。

澳大利亚运输安全局的调查结果表明，船舶的安全管理系统未能有效地确保船员在使用盐酸清洁货舱之前先作一项风险评析。调查还发现，船员并不知道材料安全数据表所记载的安全讯息。

澳大利亚运输安全局遂发布了以下两则安全建议公告，以期防止类似事故在将来再度发生：

MS20080001

船舶的安全管理系统未能有效地确保船员在执行使用盐酸清洁准备货舱的危险作业之前先作正式的风险评析。

澳大利亚运输安全局建议船舶经理人应当考虑该项安全问题所涉及的安全事项，并在适当的时候采取纠正措施。

MS20080002

船员并不知道材料安全数据表所记载的安全讯息。澳大利亚运输安全局建议，船舶经理人应当考虑该项安全问题所涉及的安全事项，并在适当的时候采取纠正措施。

您可以经由下列链接从澳大利亚运输安全局的网站找到上述调查报告的全文。

http://www.atsb.gov.au/publications/investigation_reports/2007/MAIR/mair244.aspx

信息来源： 澳大利亚运输安全局
电话：(02) 6274 6141
电邮：atsbinfo@atsb.gov.au
网址：www.atsb.gov.au

如需进一步讯息，请联系托马斯米勒保赔有限公司防损部，电话：+44 207 204 2307，
传真：44 207 283 6517，电子邮件：lossprevention.ukclub@thomasmiller.com