

UK P&I CLUB



LP Bulletin

2016年1月8日 星期五

防损公告

防损公告 1074 号——01/16——散货流态化（提醒）——东南亚

协会提醒诸位会员注意东南亚依然存在的货物流态化问题，尤其是菲律宾镍矿和马来西亚铝土矿。

协会近日收到东南亚部分地区将迎来恶劣天气的预报。暴雨天气将影响货物的堆存，导致货物湿度增加。

近年来，协会已就此问题发布了多则公告和通函。协会在此提醒诸位会员，若从印度尼西亚和菲律宾港口装运镍矿，会员有责任提前告知协会。从马来西亚装运铝土矿的会员亦应提前通知协会。

协会驻菲律宾当地通讯员发来的最新报导请点击[此处](#)。

信息来源

lossprevention.ukclub@thomasmiller.com

UK P&I CLUB
IS MANAGED
BY THOMAS
MILLER

如需进一步了解详情，请联系：

Thomas Miller P&I Ltd 防损部

电话：+44 207 204 2307 传真：+44 207 283 6517

电子邮箱：lossprevention.ukclub@thomasmiller.com