

2009年05月22日星期五

639 號防損公告--5/09--測試燃料中的硫磺含量--那不勒斯--義大利

本協會已經注意到這樣的情況，凡系泊於那不勒斯港的船均要對其燃料硫磺含量進行檢測。

此項檢測所採取的行動是確保所有的船舶均遵從該地區燃料硫磺含量的要求。檢測工作在船上現場進行，也將在港口國控制性檢查中進行。檢測所使用的燃油樣品只從日用油櫃中抽取。所有的油樣均將送往商會的化學實驗室；每項測試的費用定為 42 歐元，將向船代理收費。

現行的對航行於義大利水域與系泊於義大利港口的船舶的監管性要求為：

直到 2009 年 12 月 31 日

- 汽油的硫磺最大含量為 0.20%
- 燃油
 - 定期定線客運班輪（非旅遊客船），不論是義大利籍或外籍，燃油的硫磺最大含量為 1.50%
 - 所有其他船舶燃油的硫磺最大含量為 4.50%

從 2010 年 1 月 1 日起實施

- ---對各種類型船舶無區別地均予適用的各種燃油應含的硫磺最大含量為 0.10%
-

凡被發現違反了此項規定的船舶均將被罰交 15,000 至 150,000 歐元的罰金，也許還可能禁止該船船長和/或該船公司進入所有的義大利港口。

資訊來源： Holme & Co. S. r. l.
<http://www.holme.it>