

## LP Bulletin

2019年2月18日星期一

## 防损公告1164号-2019年2月19日 - 印度尼西亚水域的船舶滞留

协会接到通知,会员船舶在印度尼西亚水域锚泊时,被印度尼西亚海军滞留。许多此类滞留事件,发生在新加坡海峡东部的民丹岛(Bintan)周边水域锚泊期间。

据协会通代SPICA了解,目前有20宗滞留事件。每宗的原因不尽相同,但多数都被控或被怀疑"非法锚泊"。通代建议,在和当地代理核对船舶位置之前,避免在印度尼西亚水域或周边抛锚。必要的情况下,请办理入关手续。

详细情况请参附件SPICA报告全文。

消息来源

防损部/SPICA

UK P&I CLUB IS MANAGED BY **THOMAS MILLER**  如需进一步了解详情,请联系: Thomas Miller P&I Ltd **防损部** 

电话: +44 207 204 2307 传真: +44 207 283 6517 电子邮箱: <u>lossprevention.ukclub@thomasmiller.com</u>