防損公告

2008年8月8日星期五

595 號公告—8/08—散裝大豆運輸—全球

每年,大宗散裝大豆從美國、巴西和阿根廷等國的裝港起運。多數大豆被 用於壓榨製造食用油和用作動物飼料的豆粕。多數船貨平安無事。

大豆通常通過輸送帶和載貨筒快速裝船。裝貨時在貨艙附近有大量灰塵揚 起是一種常見現象,這往往使得對裝貨的監控變得困難。在裝貨間歇過程中可 以檢查表層貨物,只要沒有異常,貨物可視爲處於良好狀況。船員應當注意在 下雨前及時關閉艙蓋。如有可能,應當記錄貨物在裝船時的溫度。

大豆裝船完畢後,往往對其 進行常規的薰蒸。對大豆貨物進行 薰蒸並不代表著貨物有什麼問題。 船長應當確保遵循國際海事組織

"船舶使用殺蟲劑安全守則"規定 的安全操作程式。薰蒸公司將會告 知薰蒸持續時間,在此期間,所有 貨艙和通風口均須密封。

薰蒸結束後,船員應當按照 薰蒸公司關於除氣的指引行事,此 後,船員應當根據標準通風規則一



露點規則或者三度規則一對貨艙進行通風或者避免通風。在任何情況下,船方 必須保留何時通風以及何時時不予通風,以及相應原因的全面記錄。船方還應 當詳細記錄航程中遭遇的所有惡劣天氣。

在天氣狀況良好時,船員應當打開貨艙入口處的人孔蓋,以查看艙內有無 冷凝水(汗水),冷凝水的出現可能是貨物自熱的表現。

同樣重要的是,船員應當確保避免雙層底艙內的燃油過熱,因爲燃油艙高溫會使大豆局部損壞。船員應當記錄燃油溫度。如果在大豆積載的貨艙下面的燃油艙加裝燃油的,應當記錄接收的燃油的溫度。

資訊來源: Daniel Sheard

Brookes Bell -海事、科技諮詢及檢驗

網址: www.brookesbell.com

如需進一步訊息, 請聯繫托馬斯米勒保賠有限公司防損部, 電話: +44 207 204 2307, 傳真: 44 207 283 6517, 電子郵件: lossprevention.ukclub@thomasmiller.com

