

防損公告

2008年10月3日星期五

603 號公告—10/08—煤發熱—馬布多，莫三比克


協會提請會員關注最近在莫三比克馬布多港發生的一船煤貨在溫度超過55度的時候被裝船的事件。

調查中發生，至少一個岸上的貨物堆放區發生了燃燒，可以清楚地看到明火。調查人員相信，本次事故發生前，其他數個岸上的貨物堆放區被觀察到發生了無焰燃燒。

涉案碼頭在最近五年未發生任何其他煤貨物發熱的事故。有關方相信，本次事故中煤貨物的溫度升高和自燃的起因是當地極強的風力再加上有些貨物在碼頭存放了達數月。

幸運的是，船員在裝貨完畢前發現了貨物的自燃，隨後艙內的貨物被全部卸到岸上。在卸貨過程中，這批貨物的溫度經檢測遠高於國際海事組織制訂的55攝氏度的標準。

我們建議有船舶被租予在馬布多港裝載散裝煤炭貨物的會員應當確保船員在裝貨過程中格外警惕。應當嚴格按照《固體散貨安全操作規則》的規定進行裝船作業。



圖：船舶貨艙內的散裝煤貨起火時的典型現象（與本公告所述事故無關）

資訊來源： Alan Reid, P&I Associates (Pty) Ltd.
南非德班
電話：+27 31 368 5050
電郵：reida@pandi.co.za
網址：www.pandi.co.za

如需進一步訊息，請聯繫托馬斯米勒保賠有限公司防損部，電話：+44 207 204 2307，
傳真：44 207 283 6517，電子郵件：lossprevention.ukclub@thomasmiller.com