



2012年5月18日星期五

防損公告 824 號-05/12-鹽酸類貨物洩漏-美國

美國海岸警衛隊休斯頓/加爾維斯頓分部發佈了一份關於裝載鹽酸類貨物的集裝箱洩漏問題的通告。通告稱，此類洩漏事故發生的主要原因是集裝箱內貨物不恰當的裝載和系固。

海岸警衛隊還在通告中強調，裝運佈告尺寸過小且缺少緊急聯繫方式。在此次通告中提及的所有案例中，發生洩漏的集裝箱的托運人俱位於南亞地區。

近來，在美國的公路及鐵路運輸中涉及鹽酸類貨物洩漏的事故時有發生。其中有一起事故直接導致了科羅拉多州一個鎮的緊急疏散，事故的發生在工作人員將危險化學物從一個洩漏的集裝箱中向其他安全容器中轉移的過程中。鹽酸具有強烈刺激性，會對人體皮膚、眼睛和肺造成傷害。

協會建議各會員在運輸該等貨物時應採取適當的預防措施，例如：在裝載前檢查集裝箱、確保有足夠的墊木及支架、確保裝運檔及緊急聯繫資訊正確、完整，且保證裝運佈告尺寸適當並正確張貼。

罐狀集裝箱同樣存在問題，因老化及維護不足的原因，該類集裝箱亦極易發生洩漏。罐狀集裝箱襯裏及閥門失靈也是引起洩漏的主要原因。應在進行公路或鐵路運輸前，檢查該等罐狀集裝箱的外部狀況。

海岸警衛隊海上安全資訊公告全文請登陸以下網站：
www.brymar-consulting.com/wp-content/uploads/Misc/MSIC_02-12.pdf

資訊來源：
George Radu
UK P&I Club
San Francisco, USA
george.radu@thomasmiller.com