



2012年5月18日星期五

防损公告 824 号-05/12-盐酸类货物泄漏-美国

美国海岸警卫队休斯顿/加尔维斯顿分部发布了一份关于装载盐酸类货物的集装箱泄漏问题的通告。通告称，此类泄漏事故发生的主要原因是集装箱内货物不恰当的装载和系固。

海岸警卫队还在通告中强调，装运布告尺寸过小且缺少紧急联系方式。在此次通告中提及的所有案例中，发生泄漏的集装箱的托运人俱位于南亚地区。

近来，在美国的公路及铁路运输中涉及盐酸类货物泄漏的事故时有发生。其中有一起事故直接导致了科罗拉多州一个镇的紧急疏散，事故的发生在工作人员将危险化学物从一个泄漏的集装箱中向其它安全容器中转移的过程中。盐酸具有强烈刺激性，会对人体皮肤、眼睛和肺造成伤害。

协会建议各会员在运输该等货物时应采取适当的预防措施，例如：在装载前检查集装箱、确保有足够的垫木及支架、确保装运文件及紧急联系信息正确、完整，且保证装运布告尺寸适当并正确张贴。

罐状集装箱同样存在问题，因老化及维护不足的原因，该类集装箱亦极易发生泄漏。罐状集装箱衬里及阀门失灵也是引起泄漏的主要原因。应在进行公路或铁路运输前，检查该等罐状集装箱的外部状况。

海岸警卫队海上安全信息公告全文请登陆以下网站：

www.brymar-consulting.com/wp-content/uploads/Misc/MSIC_02-12.pdf

信息来源：

George Radu
UK P&I Club
San Francisco, USA
george.radu@thomasmiller.com