

2010年5月14日，星期五

694 號公告-05/10 - 物料裝載—世界範圍

本協會提請協會各成員注意，最近有一艘入會船因裝載物料時操作錯誤導致船上發生事故。

船舶在碼頭區裝載油漆物料時發生了上述事故。在裝載過程中油漆桶直接放上吊貨網，其實本應使用託盤來裝載的。



在裝載過程中，油漆桶受損裂開，導致油漆傾泄，幸好當時沒有人站在吊貨網底下。如果油漆或油漆桶墜落，船員可能會因此嚴重受傷甚至死亡。切記，裝載物料時必須有一名高級船員或一名有經驗的船員對裝載過程進行監督，以避免不當操作和潛在危險。上述事故發生後，該船便使用了託盤裝載。

資訊來源: Les Hesketh FNI 船長
英國保賠協會驗船師