

2010年5月14日，星期五

## 694号公告-05/10 - 物料装载—世界范围

本协会提请协会各成员注意，最近有一艘入会船因装载物料时操作错误导致船上发生事故。

船舶在码头区装载油漆物料时发生了上述事故。在装载过程中油漆桶直接放上吊货网，其实本应使用托盘来装载的。



在装载过程中，油漆桶受损裂开，导致油漆倾泄，幸好当时没有人站在吊货底纹下。如果油漆或油漆桶坠落，船员可能会因此严重受伤甚至死亡。切记，装载物料时必须有一名高级船员或一名有经验的船员对装载过程进行监督，以避免不当操作和潜在危险。上述事故发生后，该船便使用了托盘装载。

信息来源: Les Hesketh FNI 船长  
英国保赔协会验船师