


2012年9月21日 星期五

公告845号—09/12—-渔场索赔案件上升—韩国

继上周公告后，本协会基于接触有关大型水下渔场设施索赔的经历，特此绘制了草图。

今年早些时候，本协会接到一起有关本协会船舶闯入渔场的索赔案件。通过下图可以看出，渔场水下结构的单边宽度可达500米，距海床的高度可达35米。



由于对水下结构的损坏以及在修复期间产生的收入损失，对本协会的索赔已超过350,000美元。

这些渔场设施的标记非常简陋，通常是浮标，没有指示灯、雷达信号或船舶自动识别系统，而且经常没有单独制图。建议本协会成员密切关注通知，尤其是公布未来渔场方位的当地通知。

信息来源： 英国保赔协会
防损部
伦敦
www.ukpandi.com/loss-prevention
Lossprevention.ukclub@thomasmiller.com