

2016年10月20日 星期四

## 防損公告 1115 號——10/16——掃氣箱內人員嚴重受傷——全球

近期，協會處理了兩起在常規檢查和清掃主機掃氣箱時發生的人員手臂嚴重受傷的事故（新加坡/美國）。

在這兩起事故中，輪機員在掃氣箱內拍照時，右臂嚴重受損，對其未來工作生活造成不可挽回的影響。

我們建議，在掃氣箱內開始任何作業之前，應評估風險，並明確溝通方式。若需要對氣缸內部或工作中的活塞周邊進行拍照，可使用自拍杆輔助拍攝。直接進入拍攝氣缸內部十分危險，應絕對禁止。

掃氣箱亦是封閉處所，因此進入箱內作業時應遵守相應的進入程式。

### 消息來源

防損部