

2011年11月4日星期五

公告 794 號-11/11 ——安全管理體系與安全文化——全球

近期，一名船員在執行常規高空作業時受傷，這引起了本協會的關注。該起事故表明，單憑完備的安全管理體系（SMS）不足以消除此類本可避免的傷害，避免傷害及索賠事件的發生，關鍵在於船上營造並鼓勵安全文化。



出事船舶建有全面的安全管理體系，其中包括應遵循的正確作業流程。安全管理體系包括高空作業的綜合風險評估項目，指出應正確佩戴的個人防護裝置（PPE）。儘管如此，意外事故仍然發生。

造成傷害事故的該項高空作業發生在船上一個並不常作業的區域，所以必須從不同角度考慮安全問題。倘若事先營建安全文化，考慮該作業的具體情況並評估有關該作業各方面的風險，則可發現當時一般作業流程的不足之處，從而採用更多的安全隱患防範措施，進而避免該事故的發生。

資訊來源：防損部門

英國保賠協會

www.ukpandi.com/loss-prevention