


2012年9月21日 星期五

## 公告845號—09/12—-漁場索賠案件上升—韓國

繼上周公告後，本協會基於接觸有關大型水下漁場設施索賠的經歷，特此繪製了草圖。

今年早些時候，本協會接到一起有關本協會船舶闖入漁場的索賠案件。通過下圖可以看出，漁場水下結構的單邊寬度可達500米，距海床的高度可達35米。



由於對水下結構的損壞以及在修復期間產生的收入損失，對本協會的索賠已超過350,000美元。

這些漁場設施的標記非常簡陋，通常是浮標，沒有指示燈、雷達信號或船舶自動識別系統，而且經常沒有單獨製圖。建議本協會成員密切關注通知，尤其是公佈未來漁場方位的當地通知。

資訊來源： 英國保賠協會  
防損部  
倫敦  
[www.ukpandi.com/loss-prevention](http://www.ukpandi.com/loss-prevention)  
[Lossprevention.ukclub@thomasmiller.com](mailto:Lossprevention.ukclub@thomasmiller.com)